RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Vimar - RICAMBIO CORNETTA+CAVO CENTRALINO 40510

Codice prodotto	VIWR859
Produttore	Vimar
Categoria	MESSA A TERRA
Codice doganale	0423

DESCRIZIONE

Ricambio cornetta per centralino portineria 7 in Due Fili Plus 40510, completo di cavo spiralato, nero

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	VIW
Codice Metel	VIWR859
Codice produttore	R859
Marca	Vimar Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	IMG
Data certificazione	2026-05-17
Data variazione	2026-06-01
EAN	8007352706750
Classe ETIM	EC001349
Versione ETIM	10
Electrocod	0423
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI
Prezzo pubblico	111.15
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ELVOX Videocitofonia Ricambi videocitofonia Componenti comuni A/V
Codice famiglia statistica	E0 L128 L243
Keyword	Vimar; Elvox; Videocitofonia; Ricambi videocitofonia
Descrizione breve	Ricambio cornetta+cavo centralino 40510
Descrizione estesa	Ricambio cornetta per centralino portineria 7 in Due Fili Plus 40510, completo di cavo spiralato, nero
Completezza BMEcat	95.56
Codice TARIC	0423
Peso	0 kg